

**RESIDENCIA FAMILIAR – MANAGUA, NIC.**  
**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 12 – ANEXO FOTOS**  
**AL XX DE XXXXXX DE XXXX**



APLICACIÓN PRIMERA MANO PINTURA FINAL EN DORMITORIO PRINCIPAL (4/OCT/06)



ENCHAPE DE VIGA METALICA EN TERRAZA CON DUROCK PARA SIMULAR MADERA (4/OCT/06)



INICIO INSTALACION TEJAS DE BARRO SOBRE TECHO DE AREA DE SERVICIO (4/OCT/06)



PROCESO DE INSTALACION TEJAS DE BARRO EN TERRAZA (4/OCT/06)



CONTINUACION DE ESTAMPADO EN DRIVEWAY (7/OCT/06)



DISEÑO EN PISO VESTIBULO DE ENTRADA (7/OCT/06)

**RESIDENCIA FAMILIAR – MANAGUA, NIC.**  
**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 12 – ANEXO FOTOS**  
**AL XX DE XXXXXX DE XXXX**



APLICACIÓN PRIMERA MANO PINTURA  
FINAL DORMITORIO NIÑA (7/OCT/06)



APLICACIÓN PRIMERA MANO PINTURA  
FINAL EN DORMITORIO NIÑO (7/OCT/06)



CERAMICA DE PISO EN TERRAZA INSTALADA (17/OCT/06)



OTRO ASPECTO DE CERAMICA DE PISO EN  
TERRAZA (17/OCT/06)



INSTALACION DE TOP DE CORIAN EN LAVAMANO  
DE SERVICIO DE VISITAS (17/OCT/06)



ESQUELETO ESTRUCTURA METALICA PARA  
COLGAR PORTON DEL GARAJE (25/OCT/06)

**RESIDENCIA FAMILIAR – MANAGUA, NIC.**  
**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 12 – ANEXO FOTOS**  
**AL XX DE XXXXXX DE XXXX**



INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN TERRAZA DEL DESAYUNADOR (25/OCT/06)



INSTALACION EN PROCESO DE PUERTAS DE SALA-TV Y DORM. PRINCIPAL AL EXTERIOR (25/OCT/06)



INSTALACION DE TOP DE CORIAN EN LAVAMANOS BAÑO PRINCIPAL (27/OCT/06)



INSTALACION TOPS DE CORIAN EN LAVAMANOS DE BAÑO DE NIÑOS (27/OCT/06)



ASPECTO GENERAL TECHOS EN TERRAZA, SALA Y DORMITORIOS AL FINAL DEL PERIODO (31/OCT/06)



ASPECTO EXTERIOR PAREDES DORMITORIOS AL FINAL DEL PERIODO (31/OCT/06)